



36

Hausbesuch



**schauen.
erleben.
begreifen.**

Freitag,
22. September 2017
15 – 17 Uhr

**Evang.-Luth.
Gemeindehaus**
Burgweg 42
63897 Miltenberg

Führung:
Frank Welzbacher
Architekt BDA

Wir bitten um
Anmeldung.



Bauherr
Evang.-Luth.
Kirchengemeinde Miltenberg
mit Unterstützung der
Evang.-Luth. Landeskirche
Bayern

Architekten
RitterBauerArchitekten GmbH
Architekten BDA,
Aschaffenburg

Tragwerksplanung
Riegel-Ingenieur-GmbH,
Miltenberg

Freiraumplanung
RitterBauerArchitekten
Frank Welzbacher,
Aschaffenburg


Bauzeit
Wettbewerb: 2012
Fertigstellung: 2014

BDA-Preis
Auszeichnung Guter Bauten
Franken 2015, Engere Wahl

Fotografie
Dieter Leistner, Würzburg

Nachlese
in: Der Bauberater 2016 | 4
Merkzeichen an städtebaulich
markanten Orten. Bauten der
Gemeinschaft in Oberstdorf
und Miltenberg

Veranstalter
Bayerischer Landesverein
für Heimatpflege e.V.
Referat Baukultur und
Landschaftspflege
Ludwigstraße 23, Rgb.
80539 München
Tel. 089 286629-0
Fax 089 286629-28
info@heimat-bayern.de
www.heimat-bayern.de



Evang.-Luth. Gemeindehaus in Miltenberg

Im Rahmen des ausgelobten Architektenwettbewerbes wurde die Aufgabenstellung wie folgt beschrieben: „Der Neubau soll stimmig mit dem unter Denkmalschutz stehenden Kirchenbau, der historischen Stadtmauer und dem ebenfalls denkmalgeschützten Gemeindehaus ein Ensemble werden, das gleichzeitig eine spürbare Adresse für die Evangelische Kirchengemeinde wird.“ Aus dieser Vorgabe heraus war es die Zielsetzung der Architekten, ein Haus mit Respekt und Zurückhaltung gegenüber dem denkmalgeschützten Ensemble zu entwerfen.

In dem von der Stadtmauer abgerückten Neubau wurden unter einem „schwebenden Dach“ die notwendigen Nutzungen eingestellt. Durch die umlaufende Glasfassade bleiben innerhalb des Gebäudes Kirche, Stadtmauer und das historische Pfarrhaus erlebbar. Alt und Neu bilden einen spannenden Kontrast. Das auskragende Dach bildet eine einladende Geste und schafft in Verbindung mit den beiden Plätzen qualitätvolle Szeneflächen im Außenraum.

